


2022年10月 工事状況写真



全景写真（上空）



全景写真（南西）



全景写真（北東）



計量棟解体



内部アスベスト撤去完了（詰所）



煙突足場組立状況

