

2024年6月 工事状況写真



全景写真（上空）




全景写真（南西）



全景写真（北東）




南躯体解体



B1Fアースアンカー完了



排水用配管設置



観測井設置