2025年5月
工事状況写真

全景写真（上空）

全景写真（南西）

全景写真（北東）

B3階躯体　施工状況

B３階躯体　CON打設

B3階　機械基礎打設前



壁配筋　溶接状況