

2025年7月 工事状況写真



全景写真（上空）



全景写真（南西）



全景写真（北東）




B1階躯体 鉄筋工事 柱吊りこみ



東面 外部足場解体



B2階躯体 型枠工事 スラブ張り



ごみピット 西面 埋戻し