

2026年8月 工事状況写真




全景写真（上空）



全景写真（南西）



全景写真（北東）




ボイラエリア組立



復水器エリア組立



煙突施工状況



屋上アスファルト防水