
2026年10月
工事状況写真



全景写真（上空）



全景写真（南西）



全景写真（北東）



高圧電気室　配線



復水器エリア組立



炉室屋根　施工状況



屋根３　室外機設置状況